



PRZEKRÓJ NORMALNY 7
km 4+994,30 - km 5+248,00

proj.umocnienie skarp
płytami bet. ażurowymi
km 5+264,60 do km 5+286,00




PRZEKRÓJ NORMALNY 7a

km 5+258,00 - km 5+350,40
do km 5+288,30 - chodník



PRZEKRÓJ NORMALNY


na istn. przepuszcie fi 600 km 5+296,30



proj. barreira U-11a
km 5+262,00 do km 5+316,00

proj. ścianka
czółowa $h=1,5\text{m}$; $s=3,7\text{m}$,
kął nachylenia do osi drogi 16°

Rzut z góry

[illegible]